

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2078

Број 4166 - 4

11 . 06 . 2018. године

Крагујевац

Позив за подношење понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти, у складу са одредбама из Оквирног споразума **4031-22 од 28.07.2017. године** за *Услуге поправке и одржавања моторних возила (50110000)*, доставите понуду за извршење услуге оправке и атестирања ручних виљушкара, према Прилогу број 1.

Наручилац задржава право да одустане од услуге или дела услуге.

Молимо вас да понуду доставите на обрасцу из Оквирног споразума (Прилог 9), у супротном понуда неће бити разматрана. Понуде слати на адресу : ВП 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша број 12, 34000 Крагујевац, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 1.2.19/2017-952-60/2018".

Рок за достављање понуда, у деловодство ВП 2078 Крагујевац, је **22.06.2018. године у 11.00 часова**. Отварање понуда биће реализовано истог дана у 11.30 часова, у просторијама ВП 2078 Крагујевац.

Место вршења услуге: радионички капацитети добављача.

Молимо вас да нам, у складу са ставом 6. члана 20. Закона о јавним набавкама, вратите Потврду о пријему документа коју вам достављамо у прилогу акта. Потврду о пријему документа доставите факсом на број **034/507-117**.

Лице за контакт: пр Срђан Станојев, дипл. инж. - телефон 034/507-428 или 066/8725-816.

Прилог:

- Прилог број 1: Преглед ручних виљушкара за оправку у атестирање
- Прилог број 2: Потврда о пријему документа

СС (034/507-428)


*Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и
д о с т а в љ е н о:*

Факсом:

- Предузећима из прилога

Актом:

- ГЛo (С-4),
- а/а.

ЗА ВП 2078 Крагујевац

мајор

Милан Буквић, дипл. инж.



ПРЕГЛЕД
ручних виљушкара за оправку и агестирање

Ред. бр.	Назив средстава	Јединица (окупације)	Регистарски (фабрички) број	Број мотора	Број пасажера	Датум последњег агеста	Користачка дефекција (неопходни радови)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виљушкар ручни ХРВ-4	201.Скм Смедерево	25	/	/	06.2016.	потребно је заменити задње точиће (4 комада)
2	Виљушкар ручни ХРВ-5	201.Скм Смедерево	320	/	/	06.2016.	потребно је заменити задње точиће (4 комада)
3	Виљушкар ручни Примат РУ-630	201.Скм Смедерево	20013	/	/	06.2016.	потребна замена вентила пумпе за подизање терета
4	Виљушкар ручни РУ-23А	201.Скм Смедерево	860	/	/	06.2016.	потребна замена сајле за испуштање терета
5	Виљушкар ручни РУ-23	202.СкПгМС с. Лесковац	0118-91	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система, замена сајле за испуштање терета
6	Виљушкар ручни РУ-630	202.СкПгМС с. Лесковац	13096	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система
7	Виљушкар ручни "ЧЕЛИК"	203.Скм См. Паланка	780	/	/	06.2016.	потребна замена сајле за спуштање терета
8	Виљушкар ручни "ЧЕЛИК"	203.Скм См. Паланка	440	/	/	06.2016.	потребна замена сајле за спуштање терета
9	Виљушкар ручни "ЧЕЛИК"	203.Скм См. Паланка	439	/	/	06.2016.	потребно је заменити задње точиће (4 комада), замена полуге леве виљушке
10	Виљушкар ручни РУ-23	203.Скм См. Паланка	170	/	/	06.2016.	потребно је заменити задње точиће (4 комада)
11	Виљушкар ручни РУ-23А	203.Скм См. Паланка	1185	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, замена сајле за спуштање терета
12	Виљушкар ручни ХАД-08	203.Скм См. Паланка	1146	/	/	06.2016.	потребно је заменити ручицу и сајлу за спуштање терета
13	Виљушкар ручни РВ-16	203.Скм См. Паланка	344	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, замена задњих точића (4 комада)
14	Виљушкар ручни Примат РУ-632	204.Скм Церовица	654902624	/	/	06.2016.	потребно је заменити предње точкове (2 комада)

Ред. бр.	Назив средства	Јединица (окацијоне)	Регистарски (фабрички) број	Број мотора	Број шасије	Датум последњег атеста	Корисничка дефектажа (непоходни радови)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Виљушкар ручни Примат 630 кн	204.Скм Церовац	30520	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система
16	Виљушкар ручни Примат 630 кн	204.Скм Церовац	30524	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система
17	Виљушкар ручни Примат 630 кн	204.Скм Церовац	30529	/	/	06.2016.	потребно је заменити ручицу хидрауличне пумпе
18	Виљушкар ручни "ЧЕЛИК" УР-2	204.Скм Церовац	66	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система, замена полуге за подизање и вучу терета
19	Виљушкар ручни РУ-23А	204.Скм Церовац	261	/	/	06.2016.	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система
20	Виљушкар ручни "ЧЕЛИК" ХРВ-3	204.Скм Церовац	3094	/	/	/	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, потребно је извршити атестирање виљушкара <u>након оправке</u>
21	Виљушкар ручни РУ-23	205.ИнСк Младеновац	1117	/	/	/	потребна замена сајле за испуштање терета, <u>потребно је извршити атестирање виљушкара након оправке</u>
22	Виљушкар ручни РУ-23	205.ИнСк Младеновац	1118	/	/	07.2003.	потребна замена сајле за испуштање терета, замена задњих точића (4 комада), <u>потребно је извршити атестирање виљушкара након оправке</u>
23	Виљушкар ручни РУ-23	205.ИнСк Младеновац	19212	/	/	/	потребна замена сајле за испуштање терета, замена задњих точића (4 комада), замена предњих точића (2 комада), замена заптивних гумица на цилиндру, <u>потребно је извршити атестирање виљушкара након оправке</u>
24	Виљушкар ручни РУ-23	205.ИнСк Младеновац	519	/	/	/	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, замена сајле за спуштање терета, <u>потребно је извршити атестирање виљушкара након оправке</u>

Ред. бр.	Назив средства	Локација коришћења	Регистарски (фабрички) број	Број мотора	Број пилоне	Датум последњег атеста	Корисничка дефектна (неопходни радови)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Виљушкар ручни Примат	205.ИнСк Младеновац	31851	/	/	/	потребно је заменити заптивне гумице хидруличног система, замена ручне пумпе за дизање терета, потребно је извршити атестирање виљушкара <u>након оправке</u>
26	Виљушкар ручни	205.ИнСк Младеновац	10090538	/	/	2015.	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, <u>потребно је</u> <u>извршити атестирање виљушкара</u> <u>након оправке</u>
27	Виљушкар ручни	205.ИнСк Младеновац	10090539	/	/	2015.	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, <u>потребно је</u> <u>извршити атестирање виљушкара</u> <u>након оправке</u>
28	Виљушкар ручни	205.ИнСк Младеновац	10090537	/	/	2015.	потребно је заменити заптивне гумице на цилиндру, <u>потребно је</u> <u>извршити атестирање виљушкара</u> <u>након оправке</u>