

ВОЈНА ПОШТА
4652
Бр. 3 1538
26.09.2017. године
КРАЉЕВО

Позив за достављање
информативних понуда,
упућује,-

Поштовани,

Војна Пошта 4652 Краљево спроводи поступак прикупљања информативних понуда за предмет набавке услуге: **поправка м/в и инжм**

Захтев за достављање информативних понуда и информативна понуда нису обавезујуће нити за наручиоца нити за понуђача. Предметни позив се упућује ЦП које су склопиле оквирни споразим са ВС број 4770-62 од 03.08.2017. године у циљу истраживања тржишта, а ради планирања поправке у наредном периоду.

Уколико сте заинтересовани позивамо вас да у поступку истраживања тржишта за планирање набавке услуге – **поправка м/в и инжм**, доставите информативну понуду по следећем:

Рок за достављање информативне понуде:	29. септембар 2017. године. до 09.00 часова
Начин достављања информативне понуде:	На email: 29.kov@vs.rs, лично/поштом на адресу: ВП 4652 Краљево Јована Бојовића 183 36000 Краљево или на факс број: 036/308-173
Особа за контакт:	пр Стефан Станковић , телефон 036/308-173

Прилог:

- Нацрт техничке спецификације,

СС.-

Достављено:

- Добављачима из оквирног споразума
- портал набавки МО на www.nabavke.mod.gov.rs
- С-4 и
- а/а



НАЦРТ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за планирање набавке услуге - **поправка м/в и инжм**

М/В и Рег.број	ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ
Копач ЈЦБ С-3123	замена десног ретровизера, замена метлице брисача, замена зауставних светала, контрола исправности клизача носача задње кашике, замена термостата, замена сигурносног вентила хидраулике и комплета филтера за воду, систем електроинсталације и система за довод горива.
УТОВАРИВАЧ УЛТ 160 С-3115	Неисправан склоп мотора и систем за довод горива
УТОВАРИВАЧ УЛТ 160 С-3116	Неисправна турбина
УТОВАРИВАЧ УЛТ 160 С-3120	потребна контрола мотора (губи уље на пумпи високог притиска).
УТОВАРИВАЧ УЛТ 160 С-3222	Лежај перифекс спојнице, поправка кочионог система - замена кочионог цилиндра и водова, замена акумулатора 2 ком, замена болцни на предњој кашики, замена предњег десног пнеуматика, замена бочице кочионог уља
УТОВАРИВАЧ УЛТ 220 С-3118	Неисправност склопа мењача
ДОЗЕР ТГ 160 С-3098	замена чаура и и осовиница носача цилиндара дозерског ножа, оправка сигнализације, браварски радови на вратима, замена напрслих стакала на кабини
ДОЗЕР ТГ 160 С-3099	присутна енормна потрошња уља, потребни браварски радови, замена метлице брисача, контрола хидрауличне инсталације
ДОЗЕР ТГ 200 С-3104	неисправан систем за хлађење
ДОЗЕР ТГ 200 С-3107	замена мењача, замена доњег левог кабинског стакла, браварски радови на поклопцу кућишта акумулатора, контрола електричне инсталације, уградња црева хидрауличне пумпе, цеви високог притиска пумпе за гориво, каишева вентилатора, метлице и мотора брисача, неопходна парцијална поправка мотора, поправка мењача и замена претварача обртног момента).
Дозер CATERPILAR С-3102	неопходна замена чланака гусеничких, поправка система за хлађење, довод горива и радног уређаја
ГРЕЈДЕР МГ 145 С-3108	замена рипера, замена чаура и осовиница предњег погонског моста, замена ретровизера, замена црева клипа за избацивање грејдерске даске.
ГРЕЈДЕР МГ 145 С-3109	оправка кочница, замена левог кабинског мигавца, замена крста кардана за предњи погонски мост, замена ретровизера, замена ножева на грејдерској дасци
САМОИСТОВАРИВАЧ ФАП 2226 СИ Т-4283	неисправан склоп мотора (диже температуру и нема снагу за вучу), на наведеном моторном возилу је реализован ремонт турбине, замењен виско вентилатор, термостат, црева расхладне течности.
САМОИСТОВАРИВАЧ ФАП 2226 СИ Т-4279	неопходан замена гума спољних 11х20- 8 ком, неопходна регенерација електропокретача, неопходна замена пр. левог точка, цурење уља у мењачу, неисправна водена пумпа, замена

	водова за ваздух и тела филтера ваздуха, неопходна замена фарова и поправка светлосне сигнаизације, поправка подизача стакала, браварски радови, замена панцирног вода за гориво, предњи леви амортизер за замену, замена црева за воду испод хладњака, замена црева за УК уље, замена цеви за дизање кабине
САМОИСТОВАРИВАЧ ФАП 2226 СИ Т-4292	неопходна замена гума спољних 11х20- 8 ком, неопходна регенерација електропокретача, неопходна замена пр. левог точка, цурење уља у мењачу, неисправна водена пумпа, замена водова за ваздух и тела филтера ваздуха, неопходна замена фарова и поправка светло, неопходна парцијална поправка мотора - помешао воду и уље
САМОИСТОВАРИВАЧ ФАП 2226 СИ Т-4284	неопходна замена главе управљача, неисправно вешање и споне предње (комплет), неопходна замена цилиндра квачила примарног и секундарног, неопходна замена електропокретача, неопходна замена система за подизање кабине, неисправан систем за самоистоваривање, неопходна замена система за хлађење, неопходан замена гума спољних 11х20- 2 ком.
САМОИСТОВАРИВАЧ ФАП 2226 СИ Т-4286	неисправан склоп мотора, неопходан замена гума спољних 11х20- 8 ком, неисправно вешање предње (комплет), неопходна замена кардана средњег задњег погонског моста, неопходна замена главнокочионог цилиндра, неисправан цилиндар квачила секундарни.
ФИАТ 1107 МКШК К-3860	еисправно м/в, полувратило задњег погонског моста 2 ком, крст зглоба комплет са чаурама 2 ком и цилиндар кочиони задњег точка 2 ком

Планирани термин покретања јавне набавке услуге: до краја 2017. године

Начин плаћања: вирмански – одложено.

НАПОМЕНА:

- У циљу прецизније дефектаже и израде понуда за тражену услугу, можете лично извршити увид у стање горе наведених моторних возила .
- Наведена средства се налазе у касарни „Рибница“ Краљево.
- Поправка м/в се реализује у сервису понуђача.
- У понуди навести појединачно цену делова и осталог потребног материјала, а цену услуге према нормативу за предметно возило.

Молимо Вас да понуде доставите у складу са прилогом 9 оквирног споразума број 4770-2 од 03.08.2017. године

