



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

инт.бр.29/338-4

18.03.2013.година

Б Е О Г Р А Д

Н А Р У Ч Б Е Н И Ц А

За техничко одржавање, -

"Патримонс аутомотив"

ул. Зрењанински пут бр. 51 а

331-8044

Молимо вас, да за потребе **ВП 2282 Београд**, извршите следеће радове:

Ред. бр.	Марка и тип моторног возила	Врста радова / опис неисправности
1.	PUCH 300 DT рег.бр. Р-2604	- Мотор отежано стартује. Приликом извршења дијагностичког прегледа установљена је грешка "сензор EGR - В 28/3" и "Р 1615 – централни модул - напајање", а након брисања грешки дошло је до појаве цурења уља на дихтунгу поклопца вентила. На иструмент табли показује да нема довољно уља у мотору, а у мотору има потребну количину уља. - Извршити детаљан преглед и доставити дефектацију и понуду.

Проширење радова није дозвољено без наше сагласности.

Рачун за извршене радове доставите ВП 2289 Београд.

ШС/

тел:2064-273

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Иван Стефановић, дипл.инж.