



Vijak

Epruveta I
(kom 1)




Epruveta II
(kom 1)



oznaka epruvete

Epruvete nitrirati zajedno sa delovima



zastititi pastom pr nitriranju (preporuceno ali ne i obavezno)

jonski nitrirati stablo vijka
temperatura do 480°C
dubina sloja 0.15-0.20 mm
tvrdoća sloja > 850 HV3
provera tvrdoće na epruveti

Delove i epruvete obavezno označiti

~ 2 mm

površina koja leži na platformi (ne mora biti nitrirana)

CKUČA 13061-4