



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1030-7
25.03.2019. година

Чувати до краја 2024. године
Функција број 30, редни број 58
Дана 25.03.2019. године
Обрађивач: *вс В.Конески*

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/2015, у даљем тексту: Закон), Решења о финансирању МО РС за 2019. годину (акт Управе за буџет СФик МО И бр. 2-588 од 21.12.2018. године) и Одлуке о доношењу Плана набавки за 2019. годину МО и ВС (акт УС СМР МО – Управа за набавку и продају, број 50-51 од 05.03.2019. године), а у складу са чланом 116. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр.29/14) као и на основу Оквирног споразума бр. 4236-125 од 05.07.2018. год (Удаљем тексту: Оквирни споразум) закљученог између УВЗ ВМА, улица Црнотравска 17, Београд и добављача, а за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, и на основу и извештаја о стручној оцени понуда И.бр. 1030-6 од 22.03.2019. године, *д о н о с и м:*

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАРУЦБЕНИЦЕ

- Извршити услуга поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме из ВБ Нови Сад на редном броју 11/2019:
 - Корективно одржавање СнПС-а: Апарат ултразвучни ACUSON X300, Ознака/Тип ACUSON X300, произвођач Siemens, серијски број 341987, година производње 2012, ком. 1., корисник Одељење РТГ.
Број набавке у ОРН: 50400000.
Позиција задатка у Плану јавних набавки: 1.2.103.
- Сходно Оквирном споразуму, набавку услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме извршити од даваоца услуга ван ВС, Siemens Healthcare d.o.o. Београд, Омладинских бригада 21, 11070 Београд, издавањем наруцбенице за целокупну услугу у износу од 33.000,00 динара без ПДВ-а, гарантни рок на услугу од 6 месеци и рок за извршење услуге од 21 дана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

- На основу члана 4. Оквирни споразум, привредним друштвима:
Привредно друштво Siemens Healthcare d.o.o. Београд, Омладинских бригада 21, 11070 Београд, упућен је позив за достављање понуде бр. 1030-4 од 15.03.2019, и то:

рб	Назив СнПС-а	Серијски број	Установљене неисправности
1.	Апарат ултразвучни ACUSON X300, Ознака/Тип ACUSON X300, произвођач Siemens, година производње 2012, ком. 1., корисник Одељење РТГ.	341987	Приликом укључења појављује се порука да треба очистити ваздушни филтер. Такође дугме за укључење не прихвата сваки пут. Потребни радови: Потребан редован сервис апарата и оправка ултразвучног апарата.

